


أ- أكمل دورة ديمينج :

- -1
- -2
- -3
- -4


أ- أكمل المخطط التالي (مخطط تكاليف الجودة كما بينها فيغينيام):



1- أكمل الشكل التالي (مميزات دليل الجودة) (5 نقاط)




مزايا تحسين الإنتاج (.....)




مخطط السبب والنتيجة (السمة) للعالم


عزيزي الطالب بالتعاون مع زملائك قم بتحديد الأسباب الأساسية والفرعية لمشكلة هروب بعض الطلبة من المدرسة على النموذج الآتي:




اذكر مكونات دليل الجودة



دورة ديمنج للتحسين المستمر




قاعدة 1 - 10 - 100 :




| المرحلة | القاعدة | التكاليف (بالدينار) |
|----------------|---------|---------------------|
| بعد سكن المنزل | 100 | 4000 |
| خلال البناء | 10 | |
| خلال التصميم | 1 | |

1. يتكون النموذج الأوروبي من معايير وتنقسم ل.....



يتكون منطق رادار من اربعة عناصر رئيسية هي



أكمل نموذج مركز البحرين للتميز بالاستعانة بالكتاب المدرسي ص 123
ينقسم الى جزأين رئيسيين (المنهجيات وعناصر التمكين) و (النتائج والمحصلات وعناصر القياس)

